


昭和真空製RFイオンソースメンテナンスのご案内

RFイオンソースについて 下記のお悩みはありませんか？

- グリッドのメンテナンスが手間
- メンテナンス後の放電トラブルが多い
- メンテナンス後、放電が安定するまで時間がかかる

※写真のグリッドはエージング済みのため、
変色しています



||昭和真空のグリッドメンテナンスで解決します||

すぐに使用可能!

エージング済なので
取り付け後すぐにご使用いただけます。

放電トラブルなし!

放電確認済なので放電トラブルがありません。

部品在庫不要!

こちらで消耗部品の確認、交換を行ないますので、
部品在庫の必要がありません。

詳しい説明やお見積りは、下記連絡先までお問い合わせ下さい。

株式会社 昭和真空 サービス部 SE課

〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3062番地10

電話 **042-764-0372**

maintenance-repair@showashinku.co.jp